



## INFOS SÉCURITÉ

### RESSORTS DE WINGS (BOUÉES DORSALES)


Dive-Rite vient de nous informer d'un problème de sécurité concernant une **mauvaise série de ressorts sur certaines bouées**. Ces derniers auraient tendance à s'oxyder et à casser.

Ce problème concernent uniquement les Wings Dive-Rite fabriquées entre **juin 2006 et octobre 2008 ayant une vessie opaque blanche ou bleue avec flasque (ou pas de vis) soudés à la vessie** (voir photo 2 et 3). Les bouées Exp ne sont pas concernées.

Si vous possédez l'une de ces bouées, nous vous demandons, pour votre sécurité, de vérifier l'état de votre ressort. Pour cela, il vous suffit de dévisser le couvercle de purge (photo 1) si le ressort présente des traces de corrosion (rouille) renvoyez-le nous immédiatement pour échange.

Nous insistons sur l'importance de ce contrôle sachant qu'un ressort oxydé est susceptible de casser à tout moment.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter au 02.40.95.61.26.



#### PROFITEZ EN POUR FAIRE UNE RÉVISION COMPLÈTE DE VOTRE WINGS

Si votre Wings n'a pas servi depuis longtemps ou tout simplement si elle a quelques années, pensez à la faire réviser dans votre magasin de plongée. Si vous n'avez pas de magasin dans votre région, nous vous proposons un forfait incluant la vérification des joints, des valves, le bon fonctionnement de l'inflateur... le tout pour 20 euros (pièces non comprises).

Pour connaître la liste de nos magasins partenaires consulter notre site [www.segytek.com](http://www.segytek.com) à la rubrique «revendeurs».

Pour toutes informations, contactez-nous au 02.40.95.61.26.